

Счетчики тепла ТРИТОН Руководство по эксплуатации.





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41

сайт: www.triton.nt-rt.ru||

Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78

эл. почта: tnr@nt-rt.ru

Нижний Новгород (831)429-08-12

Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Смоленск (4812)29-41-54



Теплосчетчики «TRITON»

Технические условия ТУ 4218-001-79819588-2013

Зарегистрированы в Государственном Реестре средств измерений РФ под № 58815-14.

Руководство по эксплуатации

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие технические условия распространяются на теплосчетчики «TRITON» предназначенные для измерения количества теплоты и расхода теплоносителя в открытых и закрытых водяных системах теплоснабжения жилищно-коммунальных хозяйств и промышленных предприятий (далее по тексту – счетчики).

2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

- 2.1 Теплосчетчики измеряют количество тепловой энергии при установке преобразователя расхода в подающем или обратном трубопроводах.
- 2.2 Основные технические характеристики теплосчетчиков соответствуют значениям, приведённым в таблице.

Таблица 1 – Основные технические характеристики преобразователей расхода

Наименование характеристики	Значение характеристики в зависимости от расхода, м ³ /ч		
and the state of t	TRITON 0,6	TRITON 1,5	TRITON 2,5
1	2	3	4
Максимальный расход, м ³ /ч	1,2	3,0	5,0
Минимальный расход, м ³ /ч:			
- при горизонтальной установке;	0,012	0,03	0,05
- при вертикальной установке	0,025	0,06	0,1
Порог чувствительности, м ³ /ч	0,004	0,007	0,01
Диапазон температур теплоносителя, °С	от плюс 15 до 90		
Метрологический класс	В		
Допустимая разность температур датчиков (в подающем и обратном трубопроводах), °C	от плюс 3 до 80		
Диаметр условного прохода, \mathcal{A}_{y} , мм	15 20		20
Диаметр резьбы патрубков	3/4", 1" 1"		1"
Диаметр резьбы штуцеров	R ½, R ¾ или R 1		
Монтажная длина проточной части, мм	110	110	130

	ı		ı
Потеря давления, МПа			
- максимальные	0.026	0.069	0.074
- номинальные	0,036 0,012	0,068 0,023	0,074 0,024
	0,012	0,023	0,024
Зависимость величины потока и потери давления	согл	согласно Приложению А	
Рабочее давление, МПа (кгс/см ²)		1,6 (16)	
Интерфейс передачи данных	согласно ГОСТ Р ЕН 1434-3 (оптический,		(оптический,
ттерфене переда тадатия	радио)		
Протокол передачи данных	Meter-Bus		
Частота передачи радио-сигнала, МГц	868 (868,7/868,95/869,2)		9,2)
Максимальная длина кабельной сети, км	4		
Ёмкость счётного механизма	99999,999		
Срок хранения информации (ёмкость архива), лет	10		
Возможность поворота вычислителя	до 350°		
Габаритные размеры, мм, не более:			
- длина	110	110	130
- ширина - высота	85	85	85
- BBICO14	95	95	115
Масса, кг, не более	0,8	0,95	1,1
Тип дисплея	8 – разрядный LCD		D
Предел допускаемой относительной погрешности измерения	(2.0.05 /)		
объема теплоносителя, %	±(3+0,05qn/q)		
Пределы допускаемой относительной погрешности измерительно-			
го канала, в зависимости от разности температур в подающем и			
обратном трубопроводах, %	<u>+</u> 5		
$-3 \degree C \le \Delta T < 10 \degree C;$	±4		
- 10 C ≤ Δ T < 20 °C;	±3		
$-\Delta T \ge 20$ °C;	согласно ГОСТ Р 51869, ГОСТ Р 8.591		
Напряжение питания, В	3		
Потребляемая мощность, мВт	не более 300		
Допустимое отклонение напряжения питания, В	согласно ГОСТ Р 52931		931
Максимальный потребляемый ток, не более, мА	120		
Время установления рабочего режима, с, не более	15		
Тип термометра сопротивления	Pt500		
Диаметр термодатчика, мм	5		
Пределы абсолютной погрешности измерения температуры, °C	±(0,6+0,004t)		
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении			
разности температур, °С	$\pm (0.5+3\Delta tmin/\Delta t)$		1
Относительная погрешность измерения текущего времени, %, не	±0,1		
более		<u> </u>	

2.3 Составные части теплосчетчика:

- вычислитель;
- крыльчатый преобразователь расхода;

- подобранная пара термопреобразователей сопротивления.
- 2.4 Питание теплосчетчиков осуществляется от внутреннего источника постоянного тока (батареи) напряжением 3,0 В.
 - 2.5 Срок службы батареи в базовой комплектации составляет 10 лет.
 - 2.6 Маркировка нанесена на вычислитель и включает следующую информацию:
 - товарный знак предприятия-изготовителя;
 - порядковый номер и год выпуска по системе нумерации предприятия-изготовителя.
- 2.7 Теплосчетчик пломбируется заводом-изготовителем, согласно конструкторской документации.
- 2.8 Теплосчетчики упакованы в транспортную тару, изготовленную согласно чертежей предприятия-изготовителя.
- 2.9 Эксплуатационная документация, входит в комплект поставки теплосчетчиков и вложена в транспортную тару.
- 2.10 Порядок размещения теплосчетчиков в транспортной таре, масса и габариты грузовых мест соответствуют чертежам предприятия-изготовителя.
- 2.11 Питание теплосчетчиков осуществляется от батареи напряжением 3,0 В и не имеет факторов, носящих угрожающий характер при роботе с ним.

По способу защиты от поражения электрическим током теплосчетчики соответствуют классу III по ГОСТ Р МЭК 61140.

- 2.12 К обслуживанию теплосчетчиков допускаются лица, имеющие соответственную квалификацию, прошедшие инструктаж по охране труда на рабочем месте и выучившие эксплуатационную документацию теплосчетчиков.
 - 2.13 Безопасность эксплуатации обеспечивается:
 - изоляцией электрических цепей теплосчетчиков;
 - надежным укреплением теплосчетчиков при монтаже на объекте.
- 2.14 Устранение дефектов теплосчетчиков выполняется только при демонтаже их из трубопровода.

З ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И МОНТАЖА

3.1 Общие показатели

- 3.1 Для того чтобы защитить теплосчетчик от грязи и повреждений его следует доставать из упаковки только непосредственно перед монтажом.
- 3.2 Для чистки поверхности теплосчетчика рекомендуется использовать слегка увлажнённую ткань.
- 3.3 При нарушении целостности идентификационной надписи устройства, температурного датчика, герметичного кабеля и пломбы исключается использование прибора для коммерческого учёта и теряется гарантия производителя!
- 3.4 Все кабели следует прокладывать **на расстоянии не менее 20 см** от источника электромагнитных помех (выключатели, контроллеры, насосы, и др.).
- 3.5. Кабели температурного датчика не должны быть перекрученными, завернутыми, удлиненными или укороченными.
- 3.6. Во избежание попадания крупного мусора в преобразователь расхода, необходима установка перед теплосчетчиком фильтра грубой отчистки теплоносителя.

3.2 Монтаж преобразователя расхода

- закройте запорные краны;
- произведите дренаж теплоносителя;
- при новой установке теплосчётчика произвести врезку в подающий, или обратный трубопровод в соответствии с характеристиками имеющегося в наличии прибора;

- при замене также обратить внимание на соответствие прибора существующему монтажному расположению;

Обязательно перед теплосчётчиком установите фильтр грубой отчистки!

3.3 Монтаж термопреобразователя сопротивления

Во время монтажа следите за тем, чтобы термопреобразователь сопротивления теплосчет-чиков соответствовал цветовой маркировке, для обратного трубопровода(маркируется синим цветом), или для подающего (маркируется красным цветом).

Монтаж в шаровый кран или в переходник для тройника

- снимите слепую заглушку и прокладку, прочистите уплотнительную поверхность;
- положите уплотнительное кольцо в **первую канавку** (от конца датчика);
 - передвиньте уплотнительную гайку к кольцу;
- удерживая гайку на месте, вставьте датчик в шаровой кран или переходник и плотно закрутите.
- слишом длинные кабели температурного датчика необходимо смотать в кольцо и перекрутить восьмёркой.

3.4 Монтаж со съемным вычислителя

3.4.1 Детали, которые входят в комплект поставки, приведены на рисунке 2.



Рисунок 2

3.4.2. Монтаж с помощью подушки-наклейки

Легко нажмите одной рукой на место фиксации сбоку переходника, а другой рукой извлеките корпус вычислителя (смотри рисунок 3).




Рисунок 3

Прикрепите монтажную опору для стены к устройству. Снимите защитную пленку с подушки и прижмите ее к опоре (смотри рисунок 4).

Рисунок 4



Снимите другую защитную пленку с подушки и прижмите устройство с опорой крепко к стене (смотри рисунок 5).


Рисунок 5



3.4.3 Монтаж с помощью дюбелей

Легко нажмите одной рукой на места фиксации сбоку переходника, а другой рукой извлеките корпус вычислителя (смотри рисунок 6).

Рисунок 6



Просверлите отверстия для дюбелей (\emptyset 6мм, глубина 40 мм). Учитывайте максимальную длину соединительного кабеля между датчиком расхода и счетчиком.

Прикрутите опору для монтажа на стену (смотри рисунок 7).

Прикрепите устройство к опоре.

Рисунок 7



3.4.4 Снятие теплосчетчика с монтажной опоры

Потяните устройство вверх и в сторону от стены.

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 4.1 Медленно откройте запорные краны. Проверьте следующее:
- работает ли система отопления;
- чистая ли система отопления (не загрязнены ли фильтры);
- в верном ли направлении потока теплоносителя указывает стрелка на преобразователи расхода;
 - отображается ли на дисплее количество теплоты, объем и расход теплоносителя;
 - отображается ли правдоподобная разница температур;

Заменяя теплосчетчик в конце межповерочного интервала, запишите показатели и серийные номера старого и нового счетчика.

4.2 Структура меню вычислителя

Вычислитель TRITON имеет жидко - кристаллический дисплей с восьмью знаками и специальными символами. Значения, которые могут отображаться, разделены на три контура дисплея.

Все данные вводятся с помощью кнопки рядом с дисплеем. Удерживая кнопку дольше, чем 4 секунды, вы переходите уровню меню. Через одну минуту не использования, дисплей возвращается к исходному отображению (общему количеству потреблённого тепла).

Информация на дисплее

	T 7	, .	
1.	уровень /	/ главный	контур



1) Всего тепловой энергии в MWh – стандартный дисплей



2) Тестирование сегментов, все сегменты приводятся в действие одновременно.



 Тепловая энергия на последнюю дату счета, смежная с датой счета¹⁾



4) Общий объем теплоносителя в M^3



5) Текущая мощность в kW



6) Текущий расход в м³/час

רמצטרו

7) Текущая дата



8) Уведомление об ошибке (попеременный двоичный и шестнадцатеричный дисплей)

2. Уровень / технический контур



9) Максимальная мощность в kW



10) Максимальный расход в м³/час



11) Температура теплоносителя в подающем трубопроводе в °C



12) Температура теплоносителя в обратном трубопроводе в °C



13) Разница температур



14) Количество дней со дня производства



15) Значения импульсов; импульсов на литр



16) Aдрес M-bus



17) Серийный номер счетчика

102	100
וטנ	WUU

18) Версия програмного обеспечения

з. Уровень / статистический контур



1) Тепловая энергия на предыдущую дату счета, смежная с текущей датой счета $^{\rm I}$

 $^{1)}$ В конце месяца потребление и дата снятия показателей для этого месяца будут 0.



2) 15 ежемесячных средних значений, смежных с соответственными датами снятия показаний 1)

4.3 Извешение об ошибках

Если вы видите треугольник в нижней части жидкокристаллического экрана теплосчётчика, то это значит нарушение и ошибки в рабочих функциях прибора. В меню (стандартное показание: кол-во тепла), с помощью 7- кратного (быстрого) нажимания кнопки можно передти в меню показания нарушений функций, т.е. кодов ошибок. Табло меняет отображение кода ошибки каждые 2 секунды. Важнейшие коды ошибок с возможной формулировкой

причины и последствия приведены в таблице:

показание кода	ошибка / дефект	возможная причина
<u>дефекта</u>		
01	дефектный подающий температурный сенсор	замыкание / прерывание / повреждение
	(обозначен красным ярлыком)	
02	дефектный обратный температурный сенсор	замыкание / прерывание / повреждение
	(обозначен голубым ярлыком)	
03	дефект двух температурных сенсоров	замыкание / прерывание / повреждение
08	Повреждены металлические секторы на крыльча-	конденсат / механическое повреждение
	том маховике	
04, 07, 20, 40	дефект электроники	конденсат / механическое повреждение
10	произошёл перезапуск электроники (reset)	Электромагнитного нарушения / батарея
		почти разряжена

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- 5.1 Транспортировка теплосчетчиков выполняется только в транспортной упаковке автомобильным, железнодорожным, авиационным, речным и морским транспортом с обеспечением защиты от дождя и снега. Во время транспортировки необходимо надежно закрепить теплосчетчик для предотвращения различных ударов и перемещений в транспорте.
- 5.2 Хранить теплосчетчики в сухом отапливаемом помещении при температуре не ниже +1 °C.
 - 5.3 Предотвращать механические повреждения и удары.
- 5.4 При выполнении погрузо-разгрузочных работ теплосчетчики не допускается бросать и кантовать.

6 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование и условное обозначение	Количество	Примечание
Теплосчетчик TRITON	1 шт.	Выполнение и типоразмер -
		согласно заказа
Руководство по эксплуатации	1 экз.	

7 ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ

- 7.1 Изготовитель гарантирует соответствие счетчика требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации (применения), хранения, монтажа и транспортировки.
- 7.2 Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.
 - 7.4 Межповерочный интервал составляет 5 лет.

8 ИНФОРМАЦИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1 Рекламации на качество счетчиков во время гарантийной эксплуатации предъявляются изготовителю по адресу: ООО «Лиом плюс», 194292, г. Санкт-Петербург, 1-й Верхний переулок, д.6, литер А, тел./факс: (812) 677-03-50.

Сохраняйте руководство по эксплуатации на протяжении всего срока эксплуатации! При отсутствии руководства по эксплуатации в гарантийном обслуживании будет отказано.

9 CI	видетельство о повер	КE		
Тепло соответству	счетчик TRITON , за ющим ТУ 4218-001-79819588	.в.№ 8–2013 и годным к эксплуатации.	, признан	
Контро	пер ОТК	Дата изготовления		
Повери	подпись поверителя место оттис			
10. (сведения о реализаци	И И УСТАНОВКЕ		
	о реализации: пние торговой организации			
Дата продах	ки	М.П.		
Сведения	об установке:			
Наименова	ние организации			
Установку М.П.	произвел	расшифровка	дата	
11.	данные о периодичес	СКОЙ ПОВЕРКЕ		
Дата поверки	Результат поверки	Должность лица проводившего поверку	Подпись поверителя и место оттиска поверительного клейма	
		1	i	



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

сайт: www.triton.nt-rt.ru||

Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78

Нижний Новгород (831)429-08-12

Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Смоленск (4812)29-41-54